

主要工事一覧 (2019.4月～2020.3月)

施工場所	工事名称
苓北発電所	2019年度日常整備業務委託
苓北発電所	1号微粉炭機定期修繕工事
苓北発電所	1号EP放槌打装置他摩耗修繕工事
苓北発電所	1号石膏サイロスリーブ装置他修繕工事
苓北発電所	2号ミル分解用ホイスト他定期自主検査修繕工事
苓北発電所	アンローダジブクレーン定期自主検査修繕工事
苓北発電所	2号A微粉炭機ローラージャーナル他修繕工事
苓北発電所	2号C微粉炭機ローラージャーナル他修繕工事
玄海原子力発電所	2019年度力量維持訓練及び成立性確認訓練助勢
玄海原子力発電所	重大事故等対処設備等保全業務委託
玄海原子力発電所	3号機第14回定期修繕工事 原子炉
玄海原子力発電所	3/4号機平成31年度補機計画整備工事
玄海原子力発電所	4号機第12回定期修繕工事原子炉弁分解点検
玄海原子力発電所	4号機第12回定期修繕工事原子炉 (ポンプ点検)
玄海原子力発電所	3/4号機平成31年度補機計画整備工事 (原子炉)
玄海原子力発電所	1/2号機2019年度補機計画整備工事の内一次系機械作業
川内原子力発電所	2019年度日常整備業務委託
川内原子力発電所	2019年度補機計画整備工事
川内原子力発電所	1号機第24回定期修繕工事 (ポンプ)
川内原子力発電所	1号機第24回定期修繕工事 (弁分解点検)
川内原子力発電所	2号機第23回定期修繕工事 (MSH作業他)
川内原子力発電所	2号機第23回定期修繕工事 (弁分解点検原子炉)
川内原子力発電所	2号機第23回定期修繕工事 (ポンプ分解点検原子炉)
川内原子力発電所	1/2号機2019年度重大事故等対処設備他整備工事
松浦発電所	2019年度日常整備業務委託
ダイヤソルト崎戸工場	ダイヤソルト2019年2号ボイラ補機点検
戸畑共同火力発電所	3号機定期事業者検査工事 (タービン) のうちタービン本体関係工事
戸畑共同火力発電所	5号機定期事業者検査工事 (タービン) のうちタービン本体関係工事
戸畑共同火力発電所	6号機定期事業者検査工事のうちタービン本体関係工事
川内原子力発電所	川内安全補助施設設置工事のうち新設建屋現地工事
ダイセル大竹工場	ダイセル大竹3/4号タービン定期点検整備工事
大勝病院(鹿児島市)	大勝病院 新築工事他 (鹿児島市)
鹿児島市中央町	鹿児島市中央町19-20番街区市街地再開発事業機械設備工事
三池火力発電所	三池2号タービン定修工事 (付帯のうち補機ポンプ)
トクヤマ東発電所	第3号発電設備300MW発電設備ボイラ・脱硝設備据付工事
三菱ケミカル株式会社 熊本工場	2020年1号ボイラ定期点検工事
大岳地熱発電所	大岳地熱 機械設備据付工事の内、主機・補機ほか据付工事
山川バイナリー発電所	山川バイナリー発電所第1回定期修繕工事
山川地熱発電所	山川発電所1号ユニット定期修繕工事